



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details

تفاصيل السيارة



دوي 2021 KIA Pegas 6420  
كيا بيجاس دوي 2021 6420

Stock No. رقم المخزون  
5851

Make Year سنة الإنتاج  
2021

Odometer العداد  
74567

Transmission ناقل الحركة  
Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع  
Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)

Fuel Type نوع الوقود  
Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك  
/

Exterior Color اللون الخارجي  
White / أبيض

Interior color اللون الداخلي  
Gray - Cloth / رمادي - مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior

داخلي

A/C Control تحكم المكيف  
Pass إجتاز

Passenger Front Seat المقعد الأمامي للراكب  
Pass إجتاز

Driver Front Seat المقعد الأمامي للسائق  
Pass إجتاز

Exterior

خارجي

Engine hood الكبوت  
Issue Dent Work الملاحظات رش ومعجون


Front Right Door الباب الأمامي يمين  
Pass إجتاز

Front Left Door الباب الأمامي يسار  
Pass إجتاز

Back Right Door الباب الخلفي يمين  
Pass إجتاز

Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender ✔ Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز ✔
Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender Issue Broken	رفرف خلفي يسار الملاحظات مكسور
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔

Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Engine المحرك	
Engine Sound Issue Abnormal Sound	صوت الماكينة الملاحظات صوت مرتفع
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
Tyre الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyer ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyer ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔



# Inspection Report

