



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details

تفاصيل السيارة



2009 Nissan Pathfinder 1086 أم ع
نيسان باثفايندر أم ع 2009 1086

Stock No. رقم المخزون
4628

Make Year سنة الإنتاج
2009

Odometer العداد
502651

Transmission ناقل الحركة
Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع
4WD - 4X4 / 4WD - دفع رباعي

Fuel Type نوع الوقود
Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك
/

Exterior Color اللون الخارجي
Black / أسود

Interior color اللون الداخلي
Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!

Interior

داخلي

Steering Wheel

✓ Pass

عجلة القيادة

✓ اجتاز

A/C Control

✓ Pass

تحكم المكيف

✓ اجتاز

Passenger Front Seat

Rating (6/10)

المقعد الامامي للراكب

(تقييم 6/10)

Driver Front Seat

Rating (6/10)

المقعد الامامي للسائق

(تقييم 6/10)

Rear Seats 2nd row

Rating (6/10)

الكراسي الخلفية الصف الثاني

(تقييم 6/10)

Exterior

خارجي

Front Bumper

✓ Pass

صدام أمامي

✓ اجتاز

Rear Bumper

Issue Ding

صدام خلفي

الملاحظات ضربة واضحة

Engine hood ✔ Pass	الكبوت إجتاز ✔
Front Right Door Issue Not Working	الباب الأمامي يمين الملاحظات لا تعمل
Front Left Door ✔ Pass	الباب الأمامي يسار إجتاز ✔
Back Right Door ✔ Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز ✔
Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door Issue Not Working	باب الشنطة الملاحظات لا تعمل
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender Issue Ding	رفرف أمامي يسار الملاحظات ضربة واضحة
Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔

Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Engine المحرك	
Engine Status Issue Engine Failure	حالة المحرك الملاحظات خلل في الماكينة
Engine Sound Issue Engine Vibration	صوت الماكينة الملاحظات رجة في المحرك
Transmission (ناقل الحركة) (الجير)	
Transmission Status Issue Unable to inspect	حالة ناقل الحركة الملاحظات تعذر الفحص
Exhaust System نظام العادم	
Smoking Exhaust Issue Unable to inspect	دخان من العادم الملاحظات تعذر الفحص
Brake System نظام الفرامل	
Brake Status Rating (6/10)	حالة الفرامل (تقييم 6/10)
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights Issue Change Required	الأضواء الأمامية الملاحظات تحتاج لتغيير
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status Issue Not Working	حالة المكيف الملاحظات لا تعمل
Steering التوجيه	
Steering Status ✔ Pass	حالة المقود إجتاز ✔
Tire	

All Tyre

Issue Change Required


جميع الإطارات


الملاحظات تحتاج لتغيير

Inspection Report

موتورز سيتي
MOTORS CITY







Inspected by
موتور سیتی
Motors City