



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون 5755	Make Year سنة الإنتاج 2022
	Odometer العداد 92314	Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك
2022 Haval H6 6995 ر ب و 2022 Haval H6 6995 ر ب و	Drive Type نظام الدفع Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين
Engine Size حجم المحرك /	Exterior Color اللون الخارجي Sky blue / أزرق سماوي	Interior color اللون الداخلي Black - Cloth / أسود - مفضل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior داخلي

Passenger Front Seat ✔ Pass	المقعد الامامي للراكب ✔ اجتاز
Driver Front Seat ✔ Pass	المقعد الامامي للسائق ✔ اجتاز
Rear Seats 2nd row ✔ Pass	الكراسي الخلفية الصف الثاني ✔ اجتاز

Exterior خارجي

Engine hood ✔ Pass	الكبوت ✔ اجتاز
Front Right Door ✔ Pass	الباب الامامي يمين ✔ اجتاز
Front Left Door Issue Dent Work	الباب الامامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Back Right Door ✔ Pass	الباب الخلفي يمين ✔ اجتاز

Back Left Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Trunk Door Pass	باب الشنطة إجتاز
Front Right fender Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Rear Right fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Rear Left fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Wheel rim front right Pass	جنط أمامي يمين إجتاز
Wheel rim front left Pass	جنط أمامي يسار إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يمين إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يسار إجتاز
Front Glass Right Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز
Front Glass Left Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز
Second Row Glass Right Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز
Second Row Glass Left Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز
Rear Glass Pass	زجاج خلفي إجتاز
Side Mirror right Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز
Side Mirror left Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز
Roof Pass	السقف إجتاز
Front Glass Pass	زجاج أمامي إجتاز
Front Grill Pass	الشبك الأمامي إجتاز

موتورز سيتي
MOTORS CITY

Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
Tyre الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔

