



تقرير فحص مركبة - Vehicle Inspection Report

تفاصيل السيارة Vehicle Details

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| Stock No. | رقم المخزون | 4539 | Make Year | سنة الإنتاج | 2022 |
| Odometer | العداد | 35731 | Transmission | ناقل الحركة | يدوي / Manual |
| 2022 Isuzu D-Max CREW CAB 4X4 ب س ك 5159 | Drive Type | نظام الدفع | Fuel Type | نوع الوقود | ديزل / Diesel |
| 2022 Isuzu D-Max CREW CAB 4X4 ب س ك 5159 | 4WD - 4X4 / 4WD - دفع رباعي | | | | |
| Engine Size | حجم المحرك | / | Exterior Color | اللون الخارجي | White / أبيض |
| | | | Interior color | اللون الداخلي | أسود - مخمل / Black - Cloth |

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتري المحتمل، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتري بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

(الجير) لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة.

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة

خارجي Exterior

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Front Bumper | صدام أمامي | Issue Ding | الملاحظات ضربة واضحة |
| Rear Bumper | صدام خلفي | Pass | إجتاز |
| Engine hood | الكبوت | Pass | إجتاز |
| Front Right Door | الباب الأمامي يمين | Pass | إجتاز |
| Front Left Door | الباب الأمامي يسار | Pass | إجتاز |
| Back Right Door | الباب الخلفي يمين | Issue Ding | الملاحظات ضربة واضحة |
| Back Left Door | الباب الخلفي يسار | Pass | إجتاز |
| Trunk Door | باب الشنطة | Pass | إجتاز |
| Front Right fender | رفرف أمامي يمين | Issue Dent Work | الملاحظات رش ومعجون |



موتورز سیتی
MOTORS CITY



Inspection Report

Front Left fender

Issue Dent Work

رفرف أمامي يسار

الملاحظات رش ومعجون

Rear Right fender

Issue Ding

رفرف خلفي يمين

الملاحظات ضربة واضحة

Rear Left fender

Pass

رفرف خلفي يسار

إجتاز

Side Mirror left

Issue Change Required

المرآيا الجانبية يسار

الملاحظات تحتاج لتغيير

Roof

Pass

السقف

إجتاز

Engine

المحرك

Engine Status

Pass

حالة المحرك

إجتاز

Exhaust System

نظام العادم

Pipes Condition

Pass

حالة الأنابيب

إجتاز

Brake System

نظام الفرامل

Brake Status

Pass

حالة الفرامل

إجتاز

Electrical Controls

الأنظمة الكهربائية

Indicators and Hazards

Pass

مؤشرات الإتجاهات

إجتاز

Head Lights

Pass

الأضواء الأمامية

إجتاز

Rear Lights

Issue Ding

الأضواء الخلفية

الملاحظات ضربة واضحة

AC System

نظام التكييف

AC Status

Pass

حالة المكيف

إجتاز

Steering

المقود

Steering Status

Pass

حالة المقود

إجتاز

