



تقرير فحص مركبة - Vehicle Inspection Report

تفاصيل السيارة Vehicle Details

 <p>ر د ر 2022 Nissan X-Trail 6087 تيسان إكس-تريل ر د ر 2022 6087</p>	Stock No. رقم المخزون	5366	Make Year سنة الإنتاج	2022
	Odometer العداد	145893	Transmission ناقل الحركة	أوتوماتيك / Auto
	Drive Type نظام الدفع	4WD - 4X4 / 4WD - دفع رباعي	Fuel Type نوع الوقود	بنزين / Petrol
	Engine Size حجم المحرك	/	Exterior Color اللون الخارجي	White / أبيض
			Interior color اللون الداخلي	بيج - مخمل / Beige - Cloth

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاسي أسفل السيارة!



داخلي Interior

Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ اجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ اجتاز

خارجي Exterior

Engine hood	الكبوت	✓ Pass	✓ اجتاز
Front Right Door	الباب الأمامي يمين	✓ Pass	✓ اجتاز
Front Left Door	الباب الأمامي يسار	✓ Pass	✓ اجتاز
Back Right Door	الباب الخلفي يمين	✓ Pass	✓ اجتاز
Back Left Door	الباب الخلفي يسار	✓ Pass	✓ اجتاز

Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔

Electrical Controls

الأنظمة الكهربائية

Head Lights

Issue Change Required

الأضواء الأمامية

الملاحظات تحتاج لتغيير

Rear Lights

Pass

الأضواء الخلفية

إجتاز

AC System

نظام التكييف

AC Status

Pass

حالة المكيف

إجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

Pass

الإطار الأمامي يسار

إجتاز

Front Right Tyer

Pass

الإطار الأمامي يمين

إجتاز

Rear Left Tyre

Pass

الإطار الخلفي يسار

إجتاز

Rear RightTyre

Pass

الإطار الخلفي يمين

إجتاز

All Tyre

Pass

جميع الإطارات

إجتاز

موتورز سيتي
MOTORS CITY

