



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details

تفاصيل السيارة



2021 Hyundai Accent
هيونداي أكسنت 2021

Stock No. رقم المخزون
5465

Make Year سنة الإنتاج
2021

Odometer العداد
196292

Transmission ناقل الحركة
Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع
Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)

Fuel Type نوع الوقود
Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك
/

Exterior Color اللون الخارجي
White / أبيض

Interior color اللون الداخلي
Beige - Cloth / مخمل - بيج

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!

Interior

داخلي

Steering Wheel

✓ Pass

عجلة القيادة

✓ اجتاز

A/C Control

✓ Pass

تحكم المكيف

✓ اجتاز

Passenger Front Seat

✓ Pass

المقعد الامامي للراكب

✓ اجتاز

Driver Front Seat

✓ Pass

المقعد الامامي للسائق

✓ اجتاز

Rear Seats 2nd row

✓ Pass

الكراسي الخلفية الصف الثاني

✓ اجتاز

Exterior

خارجي

Front Bumper

✓ Pass

صدام أمامي

✓ اجتاز

Rear Bumper

✓ Pass


صدام خلفي

✓ اجتاز

Engine hood ✔ Pass	الكبوت إجتاز ✔
Front Right Door ✔ Pass	الباب الأمامي يمين إجتاز ✔
Front Left Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Back Right Door ✔ Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز ✔
Back Left Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔

Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left Issue Dent Work	سمكة تحت الباب يسار الملاحظات رش ومعجون
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Full Body ✔ Pass	البودي بالكامل إجتاز ✔
Engine المحرك	
Engine Status ✔ Pass	حالة المحرك إجتاز ✔
Engine Sound ✔ Pass	صوت الماكينة إجتاز ✔
Belts ✔ Pass	السيور إجتاز ✔
Engine Light ✔ Pass	تنبيه لمبة مكينة إجتاز ✔
Transmission (ناقل الحركة) الجير	
Transmission Status ✔ Pass	حالة ناقل الحركة إجتاز ✔
Gear Shifting ✔ Pass	تغيير التروس إجتاز ✔
Exhaust System نظام العادم	
Smoking Exhaust ✔ Pass	دخان من العادم إجتاز ✔
Brake System نظام الفرامل	
Brake Status ✔ Pass	حالة الفرامل إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔

Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
AC Controls ✔ Pass	تحكم مكيف الهواء إجتاز ✔
AC Sound ✔ Pass	صوت في المكيف إجتاز ✔
Steering المقود	
Steering Status ✔ Pass	حالة المقود إجتاز ✔
Steering Rack ✔ Pass	عجلة القيادة إجتاز ✔
Tyre الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔



Inspection Report

