



Vehicle Inspection Report – تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون	6554	Make Year سنة الإنتاج	2023
	Odometer العداد	73660	Transmission ناقل الحركة	Auto / أوتوماتيك
	Drive Type نظام الدفع	Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود	Petrol / بنزين
	Engine Size حجم المحرك	/	Interior color اللون الداخلي	Beige - Cloth / مخمل
Exterior Color اللون الخارجي		White / أبيض		

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior داخلي

Steering Wheel	عجلة القيادة	✓ Pass	✓ إجتاز
A/C Control	تحكم المكيف	✓ Pass	✓ إجتاز
Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ إجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ إجتاز
Rear Seats 2nd row	الكراسي الخلفية الصف الثاني	✓ Pass	✓ إجتاز

Exterior خارجي

Front Bumper	صدام أمامي	✓ Pass	✓ إجتاز
Rear Bumper	صدام خلفي	✓ Pass	✓ إجتاز

Engine hood ✔ Pass	الكبوت إجتاز ✔
Front Right Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Back Right Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Back Left Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left fender ✔ Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز ✔
Rear Right fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔

Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right Issue Dent Work	سمكة تحت الباب يمين الملاحظات رش ومعجون
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Engine المحرك	
Engine Sound ✔ Pass	صوت الماكينة إجتاز ✔
Belts ✔ Pass	السيور إجتاز ✔
Engine Light ✔ Pass	تنبيه لمبة مكينة إجتاز ✔
Exhaust System نظام العادم	
Smoking Exhaust ✔ Pass	دخان من العادم إجتاز ✔
Brake System نظام الفرامل	
Brake Status ✔ Pass	حالة الفرامل إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
AC Controls ✔ Pass	تحكم مكيف الهواء إجتاز ✔
AC Sound ✔ Pass	صوت في المكيف إجتاز ✔

Steering

المقود

Steering Status

✔ Pass

حالة المقود

✔ اجتاز

Steering Rack

✔ Pass

عجلة القيادة

✔ اجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ اجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ اجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ اجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ اجتاز

All Tyre

✔ Pass

جميع الإطارات

✔ اجتاز

