



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة



2009 Nissan Pick Up Single Cab أص ق
4304 لا تعمل
نيسان بيك اب غمارة أص ق 4304 لا تعمل 2009

Stock No. رقم المخزون
4627

Make Year سنة الإنتاج
2009

Odometer العداد
1

Transmission ناقل الحركة
Manual / يدوي

Drive Type نظام الدفع
4X2 / 4X2

Fuel Type نوع الوقود
Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك
/

Exterior Color اللون الخارجي
White / أبيض

Interior color اللون الداخلي
Black - Cloth / أسود - مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior داخلي

Passenger Front Seat
Rating (4/10)

المقعد الامامي للراكب
(تقييم 4/10)

Driver Front Seat
Rating (4/10)

المقعد الامامي للسائق
(تقييم 4/10)

Engine المحرك

Engine Status
Issue No Engine

حالة المحرك
الملاحظات لا يوجد محرك

Brake System نظام الفرامل

Brake Status
Issue Unable to inspect

حالة الفرامل
الملاحظات تعذر الفحص

Electrical Controls الأنظمة الكهربائية

Head Lights
Issue Change Required

الأضواء الأمامية
الملاحظات تحتاج لتغيير

Rear Lights
Issue Change Required

الأضواء الخلفية
الملاحظات تحتاج لتغيير

AC System

نظام التكييف

AC Status

Issue Unable to inspect

حالة المكيف

الملاحظات تعذر الفحص

Steering

المقود

Steering Status

Rating (3/10)

حالة المقود

(تقييم 3/10)

Exterior

خارجي

Full Body

Issue Dent Work

البودي بالكامل

الملاحظات رش ومعجون

Tyre

الإطارات

All Tyre

Issue Change Required

جميع الإطارات

الملاحظات تحتاج لتغيير

