



تقرير فحص مركبة - Vehicle Inspection Report

Vehicle Details

تفاصيل السيارة



دي ن 2021 Nissan X-Trail 4256  
نيسان إكس-تريل دي ن 2021 4256

Stock No. رقم المخزون  
4685

Make Year سنة الإنتاج  
2021

Odometer العداد  
131006

Transmission ناقل الحركة  
Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع  
Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)

Fuel Type نوع الوقود  
Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك  
/

Exterior Color اللون الخارجي  
White / أبيض

Interior color اللون الداخلي  
Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior

داخلي

A/C Control ✓ Pass	تحكم المكيف ✓ اجتاز
Passenger Front Seat ✓ Pass	المقعد الامامي للراكب ✓ اجتاز
Driver Front Seat ✓ Pass	المقعد الامامي للسائق ✓ اجتاز
Rear Seats 2nd row ✓ Pass	الكراسي الخلفية الصف الثاني ✓ اجتاز

Exterior

خارجي

Engine hood ✓ Pass	الكبوت ✓ اجتاز
Front Right Door ✓ Pass	الباب الامامي يمين ✓ اجتاز
Front Left Door ✓ Pass	الباب الامامي يسار ✓ اجتاز

Back Right Door ✔ Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز ✔
Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender ✔ Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز ✔
Rear Right fender Issue Ding	رفرف خلفي يمين الملاحظات ضربة واضحة
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔

Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
Tyre الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔



موتورز سيتي  
MOTORS CITY

Inspection