



تقرير فحص مركبة - Vehicle Inspection Report

Vehicle Details

تفاصيل السيارة



2022 Nissan Sunny 4029 د ي ن
نيسان صني د ي ن 2022 4029

Stock No.	رقم المخزون	Make Year	سنة الإنتاج
5365		2022	
Odometer	العداد	Transmission	ناقل الحركة
110723		Auto / أوتوماتيك	
Drive Type	نظام الدفع	Fuel Type	نوع الوقود
Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)		Petrol / بنزين	
Engine Size	حجم المحرك	Interior color	اللون الداخلي
/		Beige - Cloth / مخمل	
Exterior Color	اللون الخارجي		
White / أبيض			

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!

Interior

داخلي

Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب
✓ Pass	✓ اجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق
✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Seats 2nd row	الكراسي الخلفية الصف الثاني
✓ Pass	✓ اجتاز

Exterior

خارجي

Engine hood	الكبوت
✓ Pass	✓ اجتاز
Front Right Door	الباب الامامي يمين
✓ Pass	✓ اجتاز
Front Left Door	الباب الامامي يسار
✓ Pass	✓ اجتاز
Back Right Door	الباب الخلفي يمين
Issue Dent Work	الملاحظات رش ومعجون

Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender ✔ Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز ✔
Rear Right fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرآبا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرآبا الجانبية يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Electrical Controls	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System	
نظام التكييف	

AC Status

✔ Pass

حالة المكيف

✔ إجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ إجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ إجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ إجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ إجتاز

All Tyre

✔ Pass

جميع الإطارات

✔ إجتاز

موتورز سيتي
MOTORS CITY

Inspection Report

