



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون 4333	Make Year سنة الإنتاج 2021
	Odometer العداد 81872	Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك
	Drive Type نظام الدفع Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين
	Engine Size حجم المحرك /	Exterior Color اللون الخارجي White / أبيض

Exterior خارجي

Engine hood الكبوت Pass	إجتاز
-----------------------------------	-------





موتورز سیتی
MOTORS CITY

Inspection Report



Inspection Report

موتورز سیتی
MOTORS CITY





Inspection Report

موتورز سیتی
MOTORS CITY



موتورز سیتی
MOTORS CITY

Inspection Report



موتورز سیتی
MOTORS CITY

Inspection Report



Inspection Report

موتورز سيتي
MOTORS CITY





Inspection Report

موتورز سیتی
MOTORS CITY

