



Vehicle Inspection Report – تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون	5859	Make Year سنة الإنتاج	2023	
	Odometer العداد	90298	Transmission ناقل الحركة	Auto / أوتوماتيك	
	Drive Type نظام الدفع	Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود	Petrol / بنزين	
	Engine Size حجم المحرك	/	Interior color اللون الداخلي	Beige - Cloth / مخمل	
Exterior Color اللون الخارجي		Gray / رمادي		Interior color اللون الداخلي	Beige - Cloth / مخمل

2023 KIA Seltos 1574 ر ص ب  
2023 1574 ر ص ب  
كيا سيلتوس ر ص ب

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاسي أسفل السيارة!



Interior داخلي

A/C Control	تحكم المكيف	✓ Pass	✓ اجتاز
Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ اجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Seats 2nd row	الكراسي الخلفية الصف الثاني	✓ Pass	✓ اجتاز

Exterior خارجي

Engine hood	الكبوت	✓ Pass	✓ اجتاز
Front Right Door	الباب الامامي يمين	✓ Pass	✓ اجتاز
Front Left Door	الباب الامامي يسار	Issue Dent Work	الملاحظات رش ومعجون

Back Right Door ✔ Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز ✔
Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door Issue Dent Work	باب الشنطة الملاحظات رش ومعجون
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Rear Right fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Rear Left fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔

Front Grill

✔ Pass

الشبك الأمامي

✔ إجتاز

## Electrical Controls

الأنظمة الكهربائية

Head Lights

✔ Pass

الأضواء الأمامية

✔ إجتاز

Rear Lights

✔ Pass

الأضواء الخلفية

✔ إجتاز

## AC System

نظام التكييف

AC Status

✔ Pass

حالة المكيف

✔ إجتاز

## Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ إجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ إجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ إجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ إجتاز

All Tyre

✔ Pass

جميع الإطارات

✔ إجتاز

موتورز سيتي  
MOTORS CITY

