



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details

تفاصيل السيارة

	Stock No.	رقم المخزون	Make Year	سنة الإنتاج	
	5198		2020		
	Odometer	العداد	Transmission	ناقل الحركة	
	169524		Auto / أوتوماتيك		
2020 KIA Rio 8032 د ي ن كيا ريو د ي ن 8032		Drive Type	نظام الدفع	Fuel Type	نوع الوقود
		Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)		Petrol / بنزين	
Engine Size	حجم المحرك	Exterior Color	اللون الخارجي	Interior color	اللون الداخلي
/		White / أبيض		Gray - Cloth / رمادي - مخمل	

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Exterior

خارجي

Engine hood	الكبوت
Issue Dent Work	الملاحظات رش ومعجون
Front Right Door	الباب الأمامي يمين
✓ Pass	✓ اجتاز
Front Left Door	الباب الأمامي يسار
✓ Pass	✓ اجتاز
Back Right Door	الباب الخلفي يمين
✓ Pass	✓ اجتاز
Back Left Door	الباب الخلفي يسار
✓ Pass	✓ اجتاز
Trunk Door	باب الشنطة
Issue Dent Work	الملاحظات رش ومعجون
Front Right fender	رفرف أمامي يمين
Issue Dent Work	الملاحظات رش ومعجون
Front Left fender	رفرف أمامي يسار
✓ Pass	✓ اجتاز

Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرآيا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرآيا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right Issue Ding	سمكة تحت الباب يمين الملاحظات ضربة واضحة
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔

Rear Lights

✔ Pass

الأضواء الخلفية

✔ إجتاز

AC System

نظام التكييف

AC Status

✔ Pass

حالة المكيف

✔ إجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ إجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ إجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ إجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ إجتاز

All Tyre

✔ Pass

جميع الإطارات

✔ إجتاز

موتورز سيتي
MOTORS CITY



Inspection