



Vehicle Inspection Report – تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

Stock No. رقم المخزون 4548	Make Year سنة الإنتاج 2023
Odometer العداد 70982	Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك
2023 KIA Pegas 3779 ر ص أ 2023 3779 ر ص أ كيا بيغاس ر ص أ	Drive Type نظام الدفع Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)
Engine Size حجم المحرك /	Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين
Exterior Color اللون الخارجي White / أبيض	Interior color اللون الداخلي Gray - Cloth / رمادي - مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

الجيبر لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة.

It does not include the chassis from below!!

إلا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة



Exterior خارجي

Front Bumper Pass	صدام أمامي إجتاز
Rear Bumper Issue Dent Work	صدام خلفي الملاحظات رش ومعجون
Engine hood Issue Ding	الكبوت الملاحظات ضربة واضحة
Front Right Door Pass	الباب الأمامي يمين إجتاز
Front Left Door Pass	الباب الأمامي يسار إجتاز
Back Right Door Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز
Back Left Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Trunk Door Issue Dent Work	باب الشنطة الملاحظات رش ومعجون
Front Right fender Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز



موتورز سیتی
MOTORS CITY



Inspection Report

Front Left fender

Pass

رفرف أمامي يسار

إجتاز

Rear Right fender

Issue Dent Work

رفرف خلفي يمين

الملاحظات رش ومعجون

Rear Left fender

Issue Dent Work

رفرف خلفي يسار

الملاحظات رش ومعجون

Roof

Pass

السقف

إجتاز

Engine

المحرك

Engine Status

Pass

حالة المحرك

إجتاز

Exhaust System

نظام العادم

Pipes Condition

Pass

حالة الأنابيب

إجتاز

Brake System

نظام الفرامل

Brake Status

Pass

حالة الفرامل

إجتاز

Underbody

أسفل السيارة

General Underbody Condition

Pass

الحالة العامة لأسفل السيارة

إجتاز

Electrical Controls

الأنظمة الكهربائية

Indicators and Hazards

Pass

مؤشرات الإتجاهات

إجتاز

Head Lights

Pass

الأضواء الأمامية

إجتاز

Rear Lights

Pass

الأضواء الخلفية

إجتاز

AC System

نظام التكييف

AC Status

Issue Not Working

حالة المكيف

الملاحظة لا يعمل

Steering Status

Pass

حالة المقود

إجتاز

Inspection Report



