



تقرير فحص مركبة - Vehicle Inspection Report

تفاصيل السيارة Vehicle Details

	Stock No. رقم المخزون	5313	Make Year سنة الإنتاج	2022	
	Odometer العداد	116521	Transmission ناقل الحركة	Auto / أوتوماتيك	
	Drive Type نظام الدفع	Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود	Petrol / بنزين	
	Engine Size حجم المحرك	/	Interior color اللون الداخلي	Beige - Cloth / مخمل	
Exterior Color اللون الخارجي		White / أبيض		Interior color اللون الداخلي	Beige - Cloth / مخمل

2022 Nissan Sunny 4032 د ي ن  
نيسان صني د ي ن 2022 4032

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

It does not include the chassis from below!!

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



داخلي Interior

Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ اجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Seats 2nd row	الكراسي الخلفية الصف الثاني	✓ Pass	✓ اجتاز

خارجي Exterior

Wheel rim front right	جنط أمامي يمين	✓ Pass	✓ اجتاز
Wheel rim front left	جنط أمامي يسار	✓ Pass	✓ اجتاز
Wheel rim back left	جنط خلفي يمين	✓ Pass	✓ اجتاز
Wheel rim back left	جنط خلفي يسار	✓ Pass	✓ اجتاز

Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Full Body Issue Dent Work	البودي بالكامل الملاحظات رش ومعجون

## Electrical Controls الأنظمة الكهربائية

Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔

## AC System نظام التكييف

AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
---------------------	------------------------

## Tyre الإطارات

Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔

