



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون 5125	Make Year سنة الإنتاج 2023
	Odometer العداد 61231	Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك
	Drive Type نظام الدفع Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين
	Engine Size حجم المحرك 1.4 لتر / 1.4L	Exterior Color اللون الخارجي White / أبيض
2023 Changan ALSVIN V7 3972 R.J.R ر ح ر 3972 7 شانجان السفن 2023		Interior color اللون الداخلي Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاسي أسفل السيارة!



Interior داخلي

Steering Wheel Pass	عجلة القيادة إجتاز
Passenger Front Seat Pass	المقعد الامامي للراكب إجتاز
Driver Front Seat Pass	المقعد الامامي للسائق إجتاز
Rear Seats 2nd row Pass	الكراسي الخلفية الصف الثاني إجتاز

Exterior خارجي

Front Bumper Issue Dent Work	صدام أمامي الملاحظات رش ومعجون
Rear Bumper Issue Dent Work	صدام خلفي الملاحظات رش ومعجون
Engine hood Pass	الكبوت إجتاز

Front Right Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left Door Pass	الباب الأمامي يسار إجتاز
Back Right Door Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز
Back Left Door Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز
Trunk Door Issue Dent Work	باب الشنطة الملاحظات رش ومعجون
Front Right fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left fender Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز
Rear Right fender Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز
Rear Left fender Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز
Wheel rim front right Pass	جنط أمامي يمين إجتاز
Wheel rim front left Pass	جنط أمامي يسار إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يمين إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يسار إجتاز
Front Glass Right Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز
Front Glass Left Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز
Second Row Glass Right Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز
Second Row Glass Left Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز
Rear Glass Pass	زجاج خلفي إجتاز
Side Mirror right Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز
Side Mirror left Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز

Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Full Body ✔ Pass	البودي بالكامل إجتاز ✔
Engine المحرك	
Engine Status ✔ Pass	حالة المحرك إجتاز ✔
Engine Sound ✔ Pass	صوت الماكينة إجتاز ✔
Belts ✔ Pass	السيور إجتاز ✔
Engine Light ✔ Pass	تنبيه لمبة مكينة إجتاز ✔
Transmission ناقل الحركة (الجير)	
Transmission Status ✔ Pass	حالة ناقل الحركة إجتاز ✔
Gear Shifting ✔ Pass	تغيير التروس إجتاز ✔
Exhaust System نظام العادم	
Smoking Exhaust ✔ Pass	دخان من العادم إجتاز ✔
Brake System نظام الفرامل	
Brake Status ✔ Pass	حالة الفرامل إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔

Front And Rear Light Switches

✔ Pass

مفاتيح الإضاءة الأمامية والخلفية

✔ إجتاز

AC System

نظام التكييف

AC Status

✔ Pass

حالة المكيف

✔ إجتاز

AC Controls

✔ Pass

تحكم مكيف الهواء

✔ إجتاز

AC Sound

✔ Pass

صوت في المكيف

✔ إجتاز

Steering

المقود

Steering Rack

✔ Pass

عجلة القيادة

✔ إجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ إجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ إجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ إجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ إجتاز


All Tyre



✔ Pass

جميع الإطارات


✔ إجتاز

موتورز سيتي
MOTORS CITY





موتور ستنی




Panting

مرشوش



Panting

مرشوش




Paint Notes

ملاحظات على الطلاء




Paint Notes

ملاحظات على الطلاء



Panting

مرشوش



Panting

مرشوش