



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة



2022 Nissan Sunny 4033 د ي ن  
نيسان صني د ي ن 2022 4033

Stock No. رقم المخزون 5233 Make Year سنة الإنتاج 2022

Odometer العداد 128643 Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD) Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك /

Exterior Color اللون الخارجي White / أبيض

Interior color اللون الداخلي Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!


لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Exterior خارجي

Engine hood Issue Small Ding	الكبوت الملاحظات نقرات خفيفة
Front Right Door Pass	الباب الأمامي يمين إجتاز
Front Left Door Pass	الباب الأمامي يسار إجتاز
Back Right Door Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز
Back Left Door Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز
Trunk Door Pass	باب الشنطة إجتاز
Front Right fender Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز
Front Left fender Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز

Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرآيا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرآيا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
<b>Electrical Controls</b> الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
<b>AC System</b> نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
<b>Tyre</b> الإطارات	
All Tyre Rating (6/10)	جميع الإطارات تقييم (6/10)





Inspection Report

موتورز سیتی  
MOTORS CITY

