



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No.	رقم المخزون	Make Year	سنة الإنتاج	
	5151		2022		
	Odometer	العداد	Transmission	ناقل الحركة	
	117917		Auto / أوتوماتيك		
2022 Nissan X-Trail 6091 ردر نيسان إكس-تريل ردر 2022 6091		Drive Type	نظام الدفع	Fuel Type	نوع الوقود
		4WD - 4X4 / 4WD - دفع رباعي		Petrol / بنزين	
Engine Size	حجم المحرك	Exterior Color	اللون الخارجي	Interior color	اللون الداخلي
/		White / أبيض		Beige - Cloth / مخمل	

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاسي أسفل السيارة!



Exterior خارجي

Engine hood	الكبوت
✓ Pass	✓ اجتاز
Front Right Door	الباب الأمامي يمين
✓ Pass	✓ اجتاز
Front Left Door	الباب الأمامي يسار
✓ Pass	✓ اجتاز
Back Right Door	الباب الخلفي يمين
✓ Pass	✓ اجتاز
Back Left Door	الباب الخلفي يسار
✓ Pass	✓ اجتاز
Trunk Door	باب الشنطة
✓ Pass	✓ اجتاز
Front Right fender	رفرف أمامي يمين
Issue Dent Work	الملاحظات رش ومعجون
Front Left fender	رفرف أمامي يسار
✓ Pass	✓ اجتاز

Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرابا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرابا الجانبية يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Engine	المحرك
Engine Status Issue Dismantled	حالة المحرك الملاحظات مفكوك
Engine Light Issue Working	تنبيه لمبة مكينة الملاحظات تعمل
Electrical Controls	الأنظمة الكهربائية

Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
Tyre الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔



Ins...