



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details

تفاصيل السيارة



2020 Hyundai County
هيونداي كاوتني 2020

Stock No. رقم المخزون	6401	Make Year سنة الإنتاج	2020
Odometer العداد	302566	Transmission ناقل الحركة	Manual / يدوي
Drive Type نظام الدفع	Rear Wheel Drive (RWD) / دفع خلفي (RWD)	Fuel Type نوع الوقود	Diesel / ديزل
Engine Size حجم المحرك	/	Interior color اللون الداخلي	Gray - Cloth / رمادي - مفضل
Exterior Color اللون الخارجي	White / أبيض		

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!

Interior

داخلي

Steering Wheel عجلة القيادة	✓ Pass إجتاز
A/C Control تحكم المكيف	✓ Pass إجتاز
Passenger Front Seat المقعد الامامي للراكب	✓ Pass إجتاز
Driver Front Seat المقعد الامامي للسائق	✓ Pass إجتاز
Rear Seats 2nd row الكراسي الخلفية الصف الثاني	✓ Pass إجتاز

Exterior

خارجي

Front Bumper صدام أمامي	✓ Pass إجتاز
Rear Bumper صدام خلفي	✓ Pass إجتاز

Engine hood ✔ Pass	الكبوت إجتاز ✔
Front Right Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Back Right Door ✔ Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز ✔
Back Left Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Rear Right fender Issue Simple Scratches	رفرف خلفي يمين الملاحظات خدوش بسيطة
Rear Left fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back right ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔

Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left Issue Dent Work	سمكة تحت الباب يسار الملاحظات رش ومعجون
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Engine المحرك	
Engine Sound ✔ Pass	صوت الماكينة إجتاز ✔
Belts ✔ Pass	السيور إجتاز ✔
Engine Light ✔ Pass	تنبيه لمبة مكينة إجتاز ✔
Exhaust System نظام العادم	
Smoking Exhaust ✔ Pass	دخان من العادم إجتاز ✔
Brake System نظام الفرامل	
Brake Status ✔ Pass	حالة الفرامل إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
AC Controls ✔ Pass	تحكم مكيف الهواء إجتاز ✔
AC Sound ✔ Pass	صوت في المكيف إجتاز ✔

Steering

المقود

Steering Status

✔ Pass

حالة المقود

✔ اجتاز

Steering Rack

✔ Pass

عجلة القيادة

✔ اجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ اجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ اجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ اجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ اجتاز

All Tyre

✔ Pass

جميع الإطارات

✔ اجتاز

