



Vehicle Inspection Report – تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون	5463	Make Year سنة الإنتاج	2021
	Odometer العداد	174956	Transmission ناقل الحركة	Auto / أوتوماتيك
	Drive Type نظام الدفع	Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود	Petrol / بنزين
	Engine Size حجم المحرك	/	Interior color اللون الداخلي	Beige - Cloth / مخمل
Exterior Color اللون الخارجي		White / أبيض	Interior color اللون الداخلي	

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior داخلي

Steering Wheel	عجلة القيادة	✓ Pass	✓ اجتاز
A/C Control	تحكم المكيف	✓ Pass	✓ اجتاز
Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ اجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Seats 2nd row	الكراسي الخلفية الصف الثاني	✓ Pass	✓ اجتاز

Exterior خارجي

Front Bumper	صدام أمامي	✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Bumper	صدام خلفي	✓ Pass	✓ اجتاز

Engine hood Issue Replaced	الكبوت الملاحظات ميدل
Front Right Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left Door Pass	الباب الأمامي يسار إجتاز
Back Right Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Back Left Door Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز
Trunk Door Pass	باب الشنطة إجتاز
Front Right fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Rear Right fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Rear Left fender Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز
Wheel rim front right Pass	جنط أمامي يمين إجتاز
Wheel rim front left Pass	جنط أمامي يسار إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يمين إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يسار إجتاز
Front Glass Right Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز
Front Glass Left Pass Normal	زجاج أمامي يسار إجتاز طبيعي
Second Row Glass Right Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز
Second Row Glass Left Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز
Rear Glass Pass	زجاج خلفي إجتاز
Side Mirror right Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز

Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Full Body ✔ Pass	البودي بالكامل إجتاز ✔
Engine المحرك	
Engine Status Issue Abnormal Sound	حالة المحرك الملاحظات صوت مرتفع
Engine Sound Issue Abnormal Sound	صوت الماكينة الملاحظات صوت مرتفع
Belts ✔ Pass	السيور إجتاز ✔
Engine Light ✔ Pass	تنبيه لمبة مكينة إجتاز ✔
Transmission (ناقل الحركة) الجير	
Transmission Status ✔ Pass	حالة ناقل الحركة إجتاز ✔
Gear Shifting ✔ Pass	تغيير التروس إجتاز ✔
Exhaust System نظام العادم	
Smoking Exhaust ✔ Pass	دخان من العادم إجتاز ✔
Brake System نظام الفرامل	
Brake Status ✔ Pass	حالة الفرامل إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔

Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
AC Controls ✔ Pass	تحكم مكيف الهواء إجتاز ✔
AC Sound ✔ Pass	صوت في المكيف إجتاز ✔
Steering المقود	
Steering Status ✔ Pass	حالة المقود إجتاز ✔
Steering Rack ✔ Pass	عجلة القيادة إجتاز ✔
Tyre الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔

