



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون	6276	Make Year سنة الإنتاج	2023
	Odometer العداد	29901	Transmission ناقل الحركة	Auto / أوتوماتيك
	Drive Type نظام الدفع	4WD - 4X4 / 4WD دفع رباعي	Fuel Type نوع الوقود	Petrol / بنزين
	Engine Size حجم المحرك	/	Exterior Color اللون الخارجي	White / أبيض
Interior color اللون الداخلي		Beige - Cloth / مخمل		

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاسي أسفل السيارة!

Interior داخلي



Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ اجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Seats 2nd row	الكراسي الخلفية الصف الثاني	✓ Pass	✓ اجتاز

Exterior خارجي

Engine hood	الكبوت	✓ Pass	✓ اجتاز
Front Right Door	الباب الأمامي يمين	✓ Pass	✓ اجتاز
Front Left Door	الباب الأمامي يسار	✓ Pass	✓ اجتاز
Back Right Door	الباب الخلفي يمين	✓ Pass	✓ اجتاز

Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender ✔ Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز ✔
Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof Issue Faded	السقف الملاحظات باهت

Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Electrical Controls الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
AC System نظام التكييف	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
Tyre الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔





موتورز سیتی  
MOTORS CITY

Inspection Report