



تقرير فحص مركبة - Vehicle Inspection Report

تفاصيل السيارة Vehicle Details

 <p>ر ا م 5984 - 4x4 - Isuzu mu-X Diesel 2021 ر ا م 5984 - 4x4 - Isuzu mu-X Diesel 2021</p>	Stock No. رقم المخزون 4398	Make Year سنة الإنتاج 2021
	Odometer العداد 278610	Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك
	Drive Type نظام الدفع 4WD - 4X4 / 4WD - دفع رباعي	Fuel Type نوع الوقود Diesel / ديزل
	Engine Size حجم المحرك /	Exterior Color اللون الخارجي White / أبيض

خارجي Exterior

Rear Bumper Issue Dent Work	صدام خلفي الملاحظات مرشوش
Back Left Door Issue Small Ding	الباب الخلفي يسار الملاحظات نقرات خفيفة
Trunk Door Issue Dent Work	باب الشنطة الملاحظات مرشوش

نظام الفرامل Brake System

Brake Status Issue	حالة الفرامل الملاحظات
------------------------------	---------------------------





موتورز سیتی
MOTORS CITY

Inspection Report



Inspection Report

موتورز سيتي
MOTORS CITY

