



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون	6008	Make Year سنة الإنتاج	2020
	Odometer العداد	236470	Transmission ناقل الحركة	Auto / أوتوماتيك
2020 GMC Sierra ب ر ل غمارة واحدة 4353 جي إم سي سييرا ب ر ل غمارة واحدة 4353		Drive Type نظام الدفع	Fuel Type نوع الوقود	Petrol / بنزين
Engine Size حجم المحرك	/	Exterior Color اللون الخارجي	Interior color اللون الداخلي	Black - Cloth / أسود - مفضل
		4WD - 4X4 / 4WD - دفع رباعي		

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتري المحتمل، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتري بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاسي أسفل السيارة!



Interior داخلي

A/C Control	تحكم المكيف	✓ Pass	✓ إجتاز
Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ إجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ إجتاز

Exterior خارجي

Wheel rim front right	جنط أمامي يمين	✓ Pass	✓ إجتاز
Wheel rim front left	جنط أمامي يسار	✓ Pass	✓ إجتاز
Wheel rim back left	جنط خلفي يمين	✓ Pass	✓ إجتاز
Wheel rim back left	جنط خلفي يسار	✓ Pass	✓ إجتاز

Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
Full Body Issue Dent Work	البودي بالكامل الملاحظات رش ومعجون

Electrical Controls الأنظمة الكهربائية

Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔

AC System نظام التكييف

AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
---------------------	------------------------

Tyre الإطارات

Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔

