



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة



2020 Ford Taurus 5422 د م د  
فورد تورس د م د 5422

Stock No. رقم المخزون 5696 Make Year سنة الإنتاج 2020

Odometer العداد 28729 Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD) Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك / Exterior Color اللون الخارجي Black / أسود Interior color اللون الداخلي Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior داخلي

Passenger Front Seat المقعد الامامي للراكب  
Pass اجتاز

Driver Front Seat المقعد الامامي للسائق  
Pass اجتاز

Rear Seats 2nd row الكراسي الخلفية الصف الثاني  
Pass اجتاز

Exterior خارجي

Engine hood الكبوت  
Pass اجتاز

Front Right Door الباب الأمامي يمين  
Issue Deep Scratches الملاحظات خدوش عميقة




Front Left Door الباب الأمامي يسار  
Pass اجتاز

Back Right Door الباب الخلفي يمين  
Pass اجتاز

Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender Issue Deep Scratches	رفرف أمامي يسار الملاحظات خدوش عميقة
Rear Right fender Issue Deep Scratches	رفرف خلفي يمين الملاحظات خدوش عميقة
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back right ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right ✔ Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز ✔
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof Issue Ding	السقف الملاحظات ضربة واضحة

Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
<b>Engine</b> المحرك	
Engine Light <b>Issue</b> Working	تنبيه لمبة مكينة الملاحظات تعمل
<b>Electrical Controls</b> الأنظمة الكهربائية	
Head Lights ✔ Pass	الأضواء الأمامية إجتاز ✔
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
<b>AC System</b> نظام التكييف	
AC Status <b>Issue</b> Not Working	حالة المكيف الملاحظات لا تعمل
<b>Tyre</b> الإطارات	
Front Left Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يسار إجتاز ✔
Front Right Tyer ✔ Pass	الإطار الأمامي يمين إجتاز ✔
Rear Left Tyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يسار إجتاز ✔
Rear RightTyre ✔ Pass	الإطار الخلفي يمين إجتاز ✔
All Tyre ✔ Pass	جميع الإطارات إجتاز ✔

موتورز سيتي  
MOTORS CITY





Inspection Report

موتورز سیتی  
MOTORS CITY

