



Vehicle Inspection Report – تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة

	Stock No. رقم المخزون	6562	Make Year سنة الإنتاج	2022	
	Odometer العداد	178249	Transmission ناقل الحركة	Auto / أوتوماتيك	
2022 KIA Cerato كيا سيراتو 2022	Drive Type نظام الدفع	Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD)	Fuel Type نوع الوقود	Petrol / بنزين	
Engine Size حجم المحرك	2.0L / لتر 2.0	Exterior Color اللون الخارجي	White / أبيض	Interior color اللون الداخلي	Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتري المحتمل، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتري بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!



Interior داخلي

Steering Wheel	عجلة القيادة	✓ Pass	✓ اجتاز
A/C Control	تحكم المكيف	✓ Pass	✓ اجتاز
Passenger Front Seat	المقعد الامامي للراكب	✓ Pass	✓ اجتاز
Driver Front Seat	المقعد الامامي للسائق	✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Seats 2nd row	الكراسي الخلفية الصف الثاني	✓ Pass	✓ اجتاز

Exterior خارجي

Front Bumper	صدام أمامي	✓ Pass	✓ اجتاز
Rear Bumper	صدام خلفي	✓ Pass	✓ اجتاز

Engine hood ✔ Pass	الكبوت إجتاز ✔
Front Right Door Issue Dent Work	الباب الأمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left Door ✔ Pass	الباب الأمامي يسار إجتاز ✔
Back Right Door Issue Dent Work	الباب الخلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door Issue Dent Work	باب الشنطة الملاحظات رش ومعجون
Front Right fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يمين الملاحظات رش ومعجون
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون
Rear Right fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يمين الملاحظات رش ومعجون
Rear Left fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يسار الملاحظات رش ومعجون
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔

Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Rocker Panel Right Issue Dent Work	سمكة تحت الباب يمين الملاحظات رش ومعجون
Rocker Panel Left ✔ Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔
<b>Engine المحرك</b>	
Engine Sound ✔ Pass	صوت الماكينة إجتاز ✔
Belts ✔ Pass	السيور إجتاز ✔
Engine Light ✔ Pass	تنبيه لمبة مكينة إجتاز ✔
<b>Exhaust System نظام العادم</b>	
Smoking Exhaust ✔ Pass	دخان من العادم إجتاز ✔
<b>Brake System نظام الفرامل</b>	
Brake Status ✔ Pass	حالة الفرامل إجتاز ✔
<b>Electrical Controls الأنظمة الكهربائية</b>	
Head Lights Issue Change Required	الأضواء الأمامية الملاحظات تحتاج لتغيير
Rear Lights ✔ Pass	الأضواء الخلفية إجتاز ✔
<b>AC System نظام التكييف</b>	
AC Status ✔ Pass	حالة المكيف إجتاز ✔
AC Controls ✔ Pass	تحكم مكيف الهواء إجتاز ✔
AC Sound ✔ Pass	صوت في المكيف إجتاز ✔

## Steering

المقود

Steering Status

✔ Pass

حالة المقود

✔ اجتاز

Steering Rack

✔ Pass

عجلة القيادة

✔ اجتاز

## Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ اجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ اجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ اجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ اجتاز

All Tyre

✔ Pass

جميع الإطارات

✔ اجتاز



# Inspection Report

