



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة



2022 Nissan X-Trail 6044 ر د ر  
نيسان إكس-تريل ر د ر 6044

Stock No. رقم المخزون 5701 Make Year سنة الإنتاج 2022

Odometer العداد 192483 Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع 4WD / 4WD Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك / Exterior Color اللون الخارجي Silver / فضي Interior color اللون الداخلي Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاصي أسفل السيارة!

Interior داخلي

Passenger Front Seat المقعد الامامي للراكب  
Pass اجتاز

Driver Front Seat المقعد الامامي للسائق  
Pass اجتاز

Rear Seats 2nd row الكراسي الخلفية الصف الثاني  
Pass اجتاز

Exterior خارجي

Engine hood الكبوت  
Pass اجتاز

Front Right Door الباب الأمامي يمين  
Issue Dent Work الملاحظات رش ومعجون

Front Left Door الباب الأمامي يسار  
Pass اجتاز

Back Right Door الباب الخلفي يمين  
Issue Dent Work الملاحظات رش ومعجون

Back Left Door ✔ Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز ✔
Trunk Door ✔ Pass	باب الشنطة إجتاز ✔
Front Right fender ✔ Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز ✔
Front Left fender ✔ Pass	رفرف أمامي يسار إجتاز ✔
Rear Right fender ✔ Pass	رفرف خلفي يمين إجتاز ✔
Rear Left fender ✔ Pass	رفرف خلفي يسار إجتاز ✔
Wheel rim front right ✔ Pass	جنط أمامي يمين إجتاز ✔
Wheel rim front left ✔ Pass	جنط أمامي يسار إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يمين إجتاز ✔
Wheel rim back left ✔ Pass	جنط خلفي يسار إجتاز ✔
Front Glass Right ✔ Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز ✔
Front Glass Left ✔ Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز ✔
Second Row Glass Right ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز ✔
Second Row Glass Left ✔ Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز ✔
Rear Glass ✔ Pass	زجاج خلفي إجتاز ✔
Side Mirror right ✔ Pass	المرايا الجانبية يمين إجتاز ✔
Side Mirror left ✔ Pass	المرايا الجانبية يسار إجتاز ✔
Roof ✔ Pass	السقف إجتاز ✔
Front Glass ✔ Pass	زجاج أمامي إجتاز ✔
Front Grill ✔ Pass	الشبك الأمامي إجتاز ✔

موتورز سيتي  
MOTORS CITY

Head Lights

✔ Pass

الأضواء الأمامية

✔ إجتاز

Rear Lights

✔ Pass

الأضواء الخلفية

✔ إجتاز

AC System

نظام التكييف

AC Status

✔ Pass

حالة المكيف

✔ إجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ إجتاز

Front Right Tyer

Issue Change Required

الإطار الأمامي يمين

الملاحظات تحتاج لتغيير

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ إجتاز





Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ إجتاز

موتورز سيتي  
MOTORS CITY





Inspection Report

موتورز سیتی  
MOTORS CITY

