



Vehicle Inspection Report - تقرير فحص مركبة

Vehicle Details تفاصيل السيارة



2022 Nissan Sunny 4035 د ي ن
نيسان صني د ي ن 2022 4035

Stock No. رقم المخزون 5232 Make Year سنة الإنتاج 2022

Odometer العداد 116284 Transmission ناقل الحركة Auto / أوتوماتيك

Drive Type نظام الدفع Front Wheel Drive (FWD) / دفع أمامي (FWD) Fuel Type نوع الوقود Petrol / بنزين

Engine Size حجم المحرك /

Exterior Color اللون الخارجي White / أبيض

Interior color اللون الداخلي Beige - Cloth / مخمل

While we take great care in preparing this inspection report to assist potential buyers, it is provided for informational purposes only and does not constitute a guarantee of the vehicle's condition. We do not accept any liability for issues that may arise after purchase. Buyers are strongly advised to carry out their own independent inspection before making a decision.

مع أننا نولي عناية فائقة لإعداد تقرير الفحص هذا لمساعدة المشتريين المحتملين، إلا أنه مُقدم لأغراض إرشادية فقط ولا يُشكل ضماناً لحالة السيارة. لا نتحمل أي مسؤولية عن أي مشاكل قد تظهر بعد الشراء. ننصح المشتريين بشدة بإجراء فحص مستقل قبل اتخاذ القرار.

This type of inspection does not include a field test of the transmission.

لا يتضمن هذا الفحص تجربة قيادة السيارة على الطريق لناقل الحركة (الجير)

It does not include the chassis from below!!

لا يتضمن الفحص فحص الشاسي أسفل السيارة!



Exterior خارجي

Engine hood Pass	الكبوت إجتاز
Front Right Door Pass	الباب الأمامي يمين إجتاز
Front Left Door Pass	الباب الأمامي يسار إجتاز
Back Right Door Pass	الباب الخلفي يمين إجتاز
Back Left Door Pass	الباب الخلفي يسار إجتاز
Trunk Door Pass	باب الشنطة إجتاز
Front Right fender Pass	رفرف أمامي يمين إجتاز
Front Left fender Issue Dent Work	رفرف أمامي يسار الملاحظات رش ومعجون

Rear Right fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يمين الملاحظات رثش ومعجون
Rear Left fender Issue Dent Work	رفرف خلفي يسار الملاحظات رثش ومعجون
Wheel rim front right Pass	جنط أمامي يمين إجتاز
Wheel rim front left Pass	جنط أمامي يسار إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يمين إجتاز
Wheel rim back left Pass	جنط خلفي يسار إجتاز
Front Glass Right Pass	زجاج أمامي يمين إجتاز
Front Glass Left Pass	زجاج أمامي يسار إجتاز
Second Row Glass Right Pass	زجاج الصف الثاني يمين إجتاز
Second Row Glass Left Pass	زجاج الصف الثاني يسار إجتاز
Rear Glass Pass	زجاج خلفي إجتاز
Side Mirror right Pass	المرابا الجانبية يمين إجتاز
Side Mirror left Pass	المرابا الجانبية يسار إجتاز
Rocker Panel Right Pass	سمكة تحت الباب يمين إجتاز
Rocker Panel Left Pass	سمكة تحت الباب يسار إجتاز
Roof Issue Small Ding	السقف الملاحظات نقرات خفيفة
Front Glass Pass	زجاج أمامي إجتاز
Front Grill Pass	الشبك الأمامي إجتاز
Electrical Controls	
Head Lights Pass	الأضواء الأمامية إجتاز

Rear Lights

✔ Pass

الأضواء الخلفية

✔ اجتاز

AC System

نظام التكييف

AC Status

✔ Pass

حالة المكيف

✔ اجتاز

Tyre

الإطارات

Front Left Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يسار

✔ اجتاز

Front Right Tyer

✔ Pass

الإطار الأمامي يمين

✔ اجتاز

Rear Left Tyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يسار

✔ اجتاز

Rear RightTyre

✔ Pass

الإطار الخلفي يمين

✔ اجتاز




All Tyre

✔ Pass

جميع الإطارات

✔ اجتاز

موتورز سيتي
MOTORS CITY





Inspection Report

موتورز سيتي
MOTORS CITY